

Acqua di balneazione: **S.Mauro Cilento**

Comune di: **San Mauro Cilento**

DATI IDENTIFICATIVI

Denominazione S.Mauro Cilento
ID acqua di balneazione IT015065123001
Comune San Mauro Cilento
Provincia Salerno
Aggiornamento e riesame 2023

DESCRIZIONE DELL'AREA DI BALNEAZIONE

Descrizione generale della spiaggia e della zona circostante Sabbiosa

Autorità competente Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – UOD 03 Prevenzione e Igiene Sanitaria
Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli
Tel. 081 7969347 - Fax 081 7969425
dg.500400@pec.regione.campania.it
Comune di San Mauro Cilento Via Roma, 56 CAP 84070 San Mauro Cilento (Sa) Telefono 0974-983007
Fax 0974-983710
A.S.L. Salerno Via Nizza 146 84124 – Salerno tel. 089-693647 -693649-693646 fax. 089-251629
ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO via Lanzalone, 54/56 84100 Salerno
tel: 089.386531 fax: 089.386531
arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it

Immagine



LOCALIZZAZIONE

Punto di monitoraggio



QUALITA'

Classificazione Eccellente
(D.Lgs. 30.05.08 n. 116)

(anni 2019-2020-2021-2022)



DESCRIZIONE

Descrizione geografica dell'area Costa bassa caratterizzata da litorale in prevalenza sabbioso. Zona rurale e urbanizzata.

CAUSE DI INQUINAMENTO

Trattamento acque reflue I reflui urbani di S. Mauro Cilento confluiscono, a mezzo di condotta fognaria, all'impianto di depurazione comunale di Pollica del tipo biologico a fanghi attivi, ubicato alla Località Acciaroli con recapito in condotta sottomarina.

Identificazione delle cause di inquinamento Identificazione di possibili cause di inquinamento :
1. Lato EST: pompa di sollevamento e relativo sfioro di emergenza, ubicati a ovest del porto di Acciaroli del Comune di Pollica;
2. Eventuali rotture delle condotte sottomarina afferenti gli impianti di depurazione comunale di Montecorice, ubicati alle Frazione Agnone e Località Capoluogo.
